

# 東光コンサルタンツの

技

術

短

信

NO.113(港湾)

# ■クルーズ100万人時代に向けて(2014年速報値公表)

国土交通省では、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014」に基づき、2020年の「クルーズ100万人時代」の実現に向け、官民一体となった取り組みを進めています。この度2014年の集計の速報値が発表されましたので皆さんにお知らせいたします。

集計の結果、2014年中に我が国へクルーズ船により入国した外国人旅客数は前年比2.4倍の約41.6万人(概数)となりました(2013年は約17.4万人)。また、外国船社が運航するクルーズ船の我が国港湾への寄港回数は654回、日本船社も含めると1,203回となり、いずれも過去最高となりました。

クルーズ船は寄港地を中心に一度に多くの観光客が訪れ、グルメ、ショッピングなど地域での消費者需要が喚起されます。地方創生に資するためにも、引き続きクルーズ振興に取り組んでいく方針とのことです。

## 2014 年速報値

#### 1. 我が国へクルーズ船により入国した外国人旅客数について

◎ 我が国へクルーズ船により入国した外国人旅客数は、中国からのクルーズ船の寄港増加などにより、前年比2.4 倍の約41.6 万人となりました。


## 2. 外国船社が運航するクルーズ船の寄港回数について

- ◎ 外国船社が運航するクルーズ船の我が国港湾への寄港回数は、中国からのクルーズ船の寄港増加や外国船社が運航する日本発着クルーズ船の増加などから、過去最高の645回となりました。
- ◎ 港湾別では、第1位:博多港99 回(前年19 回)、第2位:長崎港70 回(前年35 回)、第3位:石垣港69 回(前年59 回)となりました。

#### 3. 外国船社及び日本船社が運航するクルーズ船の寄港回数について

- ◎ 外国船社及び日本船社が運航するクルーズ船の我が国港湾への寄港回数は、過去最高の合計1,203 回となりました。
- ◎ 港湾別では、第1位:横浜港146 回(前年152 回)、第2位:博多港115 回(前年38 回)、第3位:神戸港99 回(前年101 回)となりました。

#### (参考) 2014年外国船社及び日本船社が運航するクルーズ船の我が国港湾への寄港状況



### 1. 業務概要

本報告は、岸壁の耐震補強改良工事中にそのエプロン背後に江戸時代に築かれた台場(石垣)の遺跡が発見され、その遺跡を保存する必要が生じました。 そこで、工事途中でしたが工法を変更し、遺跡を保存しながら(遺跡に影響を与えない)耐震岸壁とするための対策工法を検討したものです。

写真-1 発見された遺跡

#### 2. 工法変更に当たっての留意事項

- ①遺跡を倒壊・崩壊、損傷させず、現状のまま保存出来る工法とする。
- ②遺跡の上側、下側への斜めアンカー等を設置することは可能である。
- ③岸壁前面の鋼管矢板および深層混合処理は施工済みである。

#### 3. 工法比較

上記留意事項を考慮した対策工法として下表の3工法を検討し、総合評価の結果第3案が優位となりましたので、 耐震の確認を行いました。なお、工事費は旧断面とほぼ同等です。

表-1 工法比較

工法案	1案	2案	3案
	遺跡を避け控え工を海側に配置	既設岸壁前面矢板背後を固化処理	遺跡の下部に斜めアンカーを施工
概要	既設岸壁のタイロッドを避け、裏込土 丹岩以深を地盤改良する必要がある。裏込土丹岩以深の改良を高圧噴 射攪拌工法等で行うことになるが、 大量の排泥土処理、および既設岸壁 および遺跡への影響を考慮し、低変 位地盤改良工法を採用する必要が ある。従って、上記の対策工は工費 が高価となる。	となるが、現地にて確認した結果、裏 込土丹岩は、裏込石(ゆ30cm程度)と 同等の材質であり、改良は困難であ る。断面不成立。	
概算工事費 (万円/m)	920	_	430
評価	Δ	×	0

#### 4. 耐震照査

選定した第3案について耐震照査として偶発状態の地震応答解析を行いました。その結果、3項目とも基準内に収まり第3案を提案しました。

下記に照査条件を示します。

a) 照査事項:法線の変形,矢板の降伏,アンカー材の降伏

b) 地震波形: M6.5 直下型地震動(東京港) EW

c)前面鋼管矢板: φ1100× t14(SKY490)

d) 斜めアンカー: F200TA




図-1 第3案工法標準断面

### <u>6. おわりに</u>

斜めアンカー工法を採用することで、遺跡を損傷させることなく耐震岸壁としての要求性能を満足させることができました。しかし、旧工法では、控え工周辺ヤード部は地震発生直後の岸壁および岸壁背後は緊急的な利用が可能でしたが、斜めアンカー工法に変更したことで、岸壁の耐震性は確保できたものの、ヤード部の改良ができないため緊急時の利用が困難となりました。今後は遺跡を保存したままの地盤改良方法の開発の検討や、改良不可能なヤードについて地震発生後のソフト対策など、新たな技術開発が必要と考えます。



# 株式会社 東光コンサルタンツ 営業担当:

〒111-0041 東京都台東区元浅草4丁目9番13号 TEL: 03-5830-5600 FAX: 03-3847-6026

URL: http://www.tokoc.co.jp 担当: 本社 技術本部 笹木